

Incendio nell'Acciaiera 2: fumo tossico e allarme sicurezza

Incendio nell'Acciaiera 2: fumo tossico e allarme sicurezza

Share On Facebook

Un incendio scoppiato nell'Acciaiera 2 dello stabilimento siderurgico di Taranto ha sollevato serie preoccupazioni per la salute dei lavoratori e l'ambiente. Durante la sostituzione di una cappa per l'essiccazione, materiali isolanti sono stati stoccati senza adeguate precauzioni, causando il rogo e una nube di fumo nero potenzialmente tossico.

Nonostante l'intervento rapido dei Vigili del Fuoco, l'aria nel capannone è rimasta irrespirabile. La Uilm ha richiesto all'azienda una relazione dettagliata sull'incidente e misure concrete per prevenire episodi analoghi. L'urgenza di bonificare l'area e tutelare i lavoratori è ora al centro dell'attenzione.

Un episodio che riaccende i riflettori su una realtà complessa, dove la sicurezza non può essere un dettaglio trascurabile.

Visto da: 76

